令和元年度 通学路点検対策箇所一覧

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観点 (交通安全 /防犯/防 災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合			
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	完了
1	豊洋小	志口住吉線	狩宿東部トンネル	トンネル内が暗い	継続	交通安全					トンネル内の照明を LEDに換える。	実施中		市	志口住吉線	必要箇所の補修 照度の点検		
2	豊洋小	美濃崎奈多線	行安の坂	雨天時は側溝から水が 道路に流れ出る	新規	防災					側溝の調査	済		市	美濃崎奈多線		R2	3月
3	護江小	美濃崎線	住吉橋	橋のガードレールが短 く、落下の危険	新規	交通安全							ガードレールの追加 設置を検討	済				
4	護江小	王子天村線	守江旧道	横断歩道、側線等が消 えている	新規	交通安全			横断歩道の再塗装を 検討	済	側線の再塗装を検討	済		市	王子天村線	両側 L=590×2=1,180m	R2	3月
5	護江小	国道213号 (灘手)	ファミリーマート付近	樹木が茂り、標識が見 えない	継続	交通安全					支障木の撤去	済		県	国道213号			
6	護江小 (守江幼)	国道213号沿い歩道 (灘手)	守江バス停向かい側	路側帯の中にある看板 にぶつかる園児あり	新規	交通安全	登下校の指導	済			看板の移動	済		県	国道213号			
7	大内小 (大内幼)	浜篠原線	大内公民館から親興に 向かう坂道	崖崩れの危険あり	継続	防災					法面の整備	実施中		市	浜篠原線	法面点検完了		
8	東小 (東幼)	日出真那井杵築線	絆商店前交差点	信号待ちをする児童の 待機場所の確保	継続	交通安全					歩道にガードパイプ の設置 カラー舗装	済		県	日出真那井杵築線	ガードパイプ L=25m カラー舗装 A=194m ²	R2	6月
9	杵築小	北浜西新町線 谷町北台線	校門前変則交差点	見通しが悪く、横断歩道 を渡るのに危険	継続	交通安全	登下校の指導	済			赤枠線舗装	済	注意喚起方法の検討	市	北浜西新町線 谷町北台線	交差点表示 (赤枠設置)	H31	2月
10	杵築小 (杵築幼)	北台南線	杵築幼稚園駐車場入口 付近	道幅が狭い、送迎車両 が多いため危険	新規	交通安全	登下校の指導	済					注意喚起看板の設置	済			R2	3月
11	杵築小	北浜線	北浜セブンイレブン横か ら番所の坂付近	道幅が狭く、側溝も口が 開いているため危険	継続	交通安全					側溝整備 カラー舗装	実施中		市	北浜線			
12	杵築小	北浜西新町線	小学校へ続く北台の市 道	道幅が狭く、登下校時に 危険	継続	交通安全					グリーンベルト設置を 検討	未着手	注意喚起方法の検討	市	北浜西新町線	グリーンベルト設置		
13	杵築小	今村旧祇園駅線	守末交差点付近	道幅が狭く、登下校時に 危険	新規	交通安全					交差点改良	未着手	注意喚起方法の検討	市	今村旧祇園駅線			
14	護江小 (杵築中)	国道213号沿い歩道	元禄うどんから安岐方面 (山側カーブ)	法面から雨水漏出。土 砂災害の危険	継続	防災					側溝の清掃、歩道の 防草対策 (張りコンクリート)	実施中		県	国道213号			
15	北杵築小	中津屋小平線	中津屋 轟地蔵付近	設置歩道が途中から左 右逆になっている	新規	交通安全			横断歩道の設置	済			ガードパイプの設置 を検討	済				
16	北杵築小	小ヶ倉小平線	北杵築小学校入口の坂 道	側線などが消えている	継続	交通安全					側線の再塗装を検討	済		市	小ヶ倉小平線	片側 L=200m	R2	3月
17	北杵築小	県道 成仏杵築線	鴨川コミュニティセンター 付近	道路新設に伴いスピード を出す車が多く危険	新規	交通安全	登下校の指導	済			減速を促すドットライ ンを検討	済		県	成仏杵築線			
18	八坂小	平尾台線	平尾台への坂 駐在所前の急カーブ	見通しが悪く、自動車や 自転車と接触する危険	新規	交通安全					路面標示について検 討	済		市	平尾台線	ドットラインL=40m 交差点あり表示	R2	3月
19	山香小	日出大田線	ランドリーこや前の信号 機付近	交差点の見通しが悪く、 歩道もないため危険	継続	交通安全							ランドリーこやに直接進 入しないようポール設 置	○				
20	山香小	佐田線	「グリンピア上市」住宅内 の道路	抜け道として住宅方面へ 進入する車が多い	継続	交通安全			時間帯規制の実施	済	ハンブ設置	済		市	佐田線	ハンブ設置	R1	9月
21	山香小	佐田線	山香郵便局裏の通り	道幅が狭く、側溝に蓋が ないため危険	新規	交通安全					側溝の整備 (蓋を設置)	未着手		市	佐田線	側溝蓋の整備		
22	山香小	佐田線	若宮駅前通り (JR中山山香駅前)	白線が消えている	新規	交通安全					側線の再塗装を検討	未着手		市	佐田線	側線の設置		