令和4年度　通学路点検対策箇所一覧

1	要請の観点　見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点　過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点　保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

危険箇所

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	通学路危険箇所の住所	目印	理由
1	豊洋小1	杵築市狩宿中部	株式会社ピット前の道路を東に進んだ2つ目のT字路	木が茂ると、車から子どもが歩いている姿が見えづらい。また、視界も遮れる。
2	豊洋小2	杵築市狩宿中部	国道213号線沿い	空きアパートが多い。また、死角になる箇所があり危険である。
3	豊洋小3(杵築中)	杵築市狩宿 ※バス停より西側	狩宿バス停	特定の区間ではないが、市街地を抜けると街灯等がなく、日没後の下校時に防犯上心配である。
4	守江小1	杵築市守江4776-4	日向屋付近	ダンプ(大型車)の通行が多く、スピードを出している車も見られる。
5	守江小2	杵築市守江1300	デンケン付近	国道からデンケンへ向かう途中の歩道整備が必要である(ガードレールなどの設置)。
6	守江小3	杵築市守江2-2964-1	杵築生コン付近	橋の手すりが少しグラグラしているところがある。
7	守江小4(杵築中)	杵築市溝手	国道213号　ファミリーマート住吉浜店前の横断歩道(A)	横断歩道(A)を渡ろうとする人がいても止まらない車が多い。
8	守江小5(杵築中)	杵築市溝手	国道213号　ファミリーマート住吉浜店前の横断歩道(B)	左右の見通しがよくないため、横断歩道(B)まで進入した後一旦停止する車が多い。
9	守江小6(杵築中)	杵築市溝手	国道213号　大西バス停から元禄うどん間の歩道	この区間(山側)の歩道のほとんどが、上からの雑木や竹で鬱蒼としており、夜間暗い。
10	大内小1	杵築市西大内山 ※大内小学校裏	大内地区コミュニティーセンターから新興地区へ向かう道路(坂道)	道幅が狭く、崖崩れのおそれあり。危険場所を知らせる立て札がたっている。
11	大内小2	杵築市大内 ※永代橋	永代橋	路側帯が狭く、車と離合するとき接触のおそれがあり、とても危険である。
12	大内小3	杵築市大内 ※永代橋から大内簡易郵便局の間	学校前の市道	道幅が狭く、登下校時の交通量が多い。また、スピード超過の車が多い。
13	大内小4(杵築中)	杵築市大内	大内簡易郵便局前の信号機の車両停止線	大内簡易郵便局前の信号機の停止線が横断歩道にとても近く、車も人もとても危険である。
14	大内小5	杵築市西大内山 ※大内小学校裏	大内地区コミュニティーセンターから新興地区へ向かう道路(坂道)	薄暗く、見通しが悪い。
15	東小1	杵築市片野 ※片野区～三川区の旧道	杵築～[illegible]福祉センター	道幅が狭く、道路上に木が覆い茂っている箇所もあり見通しが悪く危険である。また、スピードを出す車も多い。
16	東小2	杵築市片野 ※東北・学校・大分トヨタ間までの直線道路(県道)	[illegible]商店～大分トヨタ等	過去、二度ほど声かけ事案等があった。見通しがよい場所だが、街灯を設置してもらいたい。
17	杵築小1	杵築市大字[illegible]1－2 ※江藤接骨院前から県道49号線(杵築大田線)に抜ける二股の道	江藤接骨院	道幅がとても狭く、交通量が多い。
18	杵築小2	杵築市大字杵築216 杵築市大字杵築北台242－1 ※学校校門前交差点及び新町の坂上・[illegible]	番所の坂上、新町の坂上	道幅が狭く交通量も多いうえ、見通しのない交差点にスピードを出して進入してくる車が多い。特に午前7:30～8:15に混雑する。
19	杵築小3	杵築市大字杵築234 ※番所の坂を下り、左折すると北浜セブンイレブン方面、右折するとふるさと産業館方面の道	番所の坂 セブンイレブン ふるさと産業館	道幅が狭い。過去、2件の自転車事故あり。裏道、抜け道のようになっており、人目にはつきにくい道である。
20	八坂小1(東近中)	杵築市本庄	杵築高校裏から千光寺を通り、鷹一商店前に抜ける道路	道路がガタガタであり、猛スピードで通過する車もある。街灯の周辺の木の枝が街灯を覆い隠すように伸びている。
21	八坂小2(東近中)	杵築市中	給食センター・大洋運輸近くの十字路	交差点をどう渡るかが曖昧で、横断する際に危険である。
22	八坂小3	杵築市大字八坂熊丸	ファミリーマート前の道	県道405号線から山側に入った道で、2車線分の幅はあるが、歩道の白線がないため自動車が通るときに危ない。
23	八坂小4	杵築市大字本庄	平尾台の坂 駐在所前の急カーブ	駐在所前横断前、急カーブのため下りの自動車が見えにくく、坂が急なためスピードが出ている。自転車通学の学生とぶつかりそうである。
24	北杵築小1	杵築市大字溝井	北杵築小ーコミュニティーバス乗り場間の坂	落ち葉が多く、路側帯の白線が見えにくい。車が7時から8時10分頃までスピードを出して通り抜ける。
25	北杵築小2	杵築市大字鴨川	鴨川コミュニティーセンター前の十字路	大内・安岐方面からの車がスピードを出して通り抜ける。
26	山香小1(山香中)	山香町内河野 ※山香庁舎から下りの北斜面	小武川の見立橋から山香庁舎への通路	夜は人気が無く街灯の数が少なく暗く防犯上心配な箇所である。街灯を増設しパトロールの実施を行ってもらいたい。
27	山香小2	山香町内河野2510－1	上市の信号機から山香庁舎に進んだところにある交差点(古野[illegible]さん)	信号機がなく、変則的な交差点で、見通しがよくない。通行する車がスピードを出している。
28	山香小3	山香町野原1148	山香病院近くの四辻交差点 ～若宮商店街に下りる道	道が狭く歩行者が安全に歩けるスペースがない。
29	山香小4	山香町野原2745	旧農協中支所付近、踏切を出てすぐの交差点 ～駅前商店街の通路	道幅が狭く、見通しがよくない。交通量も多い。道幅が狭く、交通量がやや多いのに、歩道がない。
30	山香小5	山香町内河野 (若宮・上市) ※山香小学校周辺	JA前通路の中駐在所近くから商工会議所に向かう分かれ道、山香病院から商店街に向かう下り坂	横断歩道は多いが、白線がうすくなっている。計画的に引き直してほしい。
31	大田小1	杵築市大田沓掛10	旧田原小前の横断歩道	S字カーブになっており、横断歩道の現在地はドライバーから歩行者を見づらい。また通行している車のスピードが速い。
32	大田小2	杵築市大田石丸1098－2	石丸・鬢石橋付近から学校への通学路 お地蔵様のお堂	道路にガードレールがなく、水路が路面より下にあり深いため危険である。

教育

No.	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点：交通安全	防犯	防災	対策内容：安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容：ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容：通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容：その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施
1	4	新規	○			○	○														
2	4	継続		○		○	○														
3	4	継続		○		○	○														
4	1	新規	○			○	○														
5	4	新規	○			○	○														
6	4	新規	○			○	○														
7	4	新規	○			○	○														
8	4	新規	○			○	○														
9	4	新規		○		○	○														
10	4	継続	○			○	○														
11	4	新規	○			○	○														
12	1	新規	○			○	○														
13	4	新規	○			○	○														
14	4	継続		○		○	○														
15	1	継続	○			○	○														
16	4	継続		○		○	○														
17	4	継続	○			○	○														
18	1	継続	○			○	○														
19	4	継続		○		○	○														
20	1	新規	○			○	○														
21	4	新規	○			○	○														
22	4	継続	○			○	○														
23	1	継続	○			○	○														
24	1	新規	○			○	○														
25	1	新規	○			○	○														
26	4	継続	○			○	○														
27	1	新規	○			○	○														
28	4	新規	○			○	○														
29	4	新規	○			○	○														
30	4	新規	○			○	○														
31	1	新規	○			○	○														
32	3	継続	○			○	○														

警察・道路管理者・その他対策者

No.	警察：対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	道路管理者：対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他対策者：対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施
1					木の伐採	○						
2									防犯パトロール実施	○		
3									防犯パトロール実施	○		
4									横断歩道と一旦停止標識、看板の設置	○		
5					区画線引き直し		○					
6					高欄の修繕	○						
7	交通取締実施	○										
8	交通取締実施	○										
9									防犯パトロール実施	○		
10					法面対策事業			○				
11					・車道幅員を減じて路肩幅員を拡大 ・グリーンベルト表示	○						
12					区画線(グリーンベルト)実施		○					
13	停止線の移動を上申		○									
14									防犯パトロール実施	○		
15									看板設置	○		
16									防犯パトロール実施	○		
17	規制の上申予定		○		区画線(グリーンベルト)と外側線の実施		○		街頭活動	○		
18									看板設置	○		
19									防犯パトロール実施	○		
20					舗装修繕実施 杭打ち実施		○					
21												
22					区画線引き直し実施		○					
23	交通指導実施	○										
24					区画線(グリーンベルト)実施							
25					路面表示の追加		○					
26									街灯設置		○	
27					車止めポール		○					
28					外側線及びグリーンベルトの再標示		○					
29					区画線(グリーンベルト)実施		○					
30	横断歩道引き直し		○									
31					ドットライン及び外側線の再標示		○					
32									転落防止柵設置		○	

道路管理者が対策する場合

No.	対策者	路線名	施工規模	着手(予定)		完了	
1	市	黒道崎線	[illegible]	R4	8月	R4	8月
5	市	野辺西線	L=50.0m L=25.0m 横断歩道あり 2か所	R4	12月	R4	12月
6	県	国道213号	2箇所	R4	8月	R4	8月
10	市	浜幅原線	L=80.0m H=10.0m	R4	3月	R7	3月
11	県	成仏杵築線	L=130m	R4	8月	R4	8月
12	市	大内山塩浜線	L=870.0m	R4	12月	R4	12月
17	市	今村旧[illegible]駅線	L=300.0m	R4	12月	R4	12月
20	市	本庄中平線	As舗装　200㎡	R4	12月	R5	3月
22	市	熊丸両線	L=60.0m	R4	12月	R4	12月
24	市	小ケ倉小平線	L=220.0m	R4	12月	R4	12月
25	県	成仏杵築線	L=100m	R5	2月		
27	市	日出大田線	N=50本	R4	12月	R4	12月
28	県	山香院内線	L=400m	R5	4月		
29	市	佐田線	L=560.0m	R4	12月	R4	12月
31	県	山香国見線	L=350m	R5	2月		

令和4年度通学路点検対策箇所