令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

1	要請の観点：見通しのよい道路や幅員道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要望があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 米学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																							警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合					
							学校安全の観点			対策内容	対策実施時期				対策内容	対策実施時期				対策内容	対策実施時期				対策内容	対策実施時期																			
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施		※"ワンアイ"等により見守り箇所	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
1	豊洋小1	杵築市狩宿2339ー1付近	狩宿第二発電所（太陽光）大川義信さん宅前 ※行安（ゆきやす）の坂を上がっていったところ	道路沿いに低い段差がある。ガードレールがなく、足を踏み外して子どもが落ちたことがある。	4	新規	○			○	○																																		
2	豊洋小2	杵築市狩宿1498付近	水口さん宅前の行安（ゆきやす）の坂一帯	両側の木や竹が生い茂り見通しが悪い。薄暮く防犯上においても危険。	4	新規		○		○	○																								防犯パトロール	○									
3	豊洋小3	杵築市狩宿　番地不明	御乃池や国東重販（株）奈多発電所付近	縁石が崩れ、登下校時に子どもがそれに乗って歩き危険。ガードレールも破損。	4	新規	○			○	○																								必要個所を修復		○			市	奥道崎線	縁石再設置	R5	7月	R6	3月
4	護江小1	杵築市守江1300	デンケンへの上り道	国道の抜け道で通勤時間はスピードを出す車が多い。注意喚起の看板の設置が一つしかない。中央線や路側帯の線も消えている。	1	継続	○			○	○																横断歩道マークの確認・設置を上申済み			○	白線引き直し		○							市	野辺西線	白線引き直し	R5	10月	R6	3月
5	護江小2	杵築市守江　番地不明	小学校横前の歩道標を渡って日向屋方向（左）に進むとかかっている欄	2か所ほど人が通れる隙間あり。登下校や雨で増水した時に危険なので木の棒等の設置を要望。	4	新規	○			○	○																																		
6	護江小3	野辺～守江～灘手	・住吉花入口～天村バス停 ・光明寺～大西バス停	ガードレールがなく車もスピードを出している。自転車と鉢合する時も危険。児童や中学生が通る側にガードレール設置を希望。	1	新規	○			○	○																								ガードパイプを設置		○			県	国道213号	ガードパイプ L=150m	R5	10月	R6	3月
7	護江小4	杵築市守江4778-6	国道213号　ファミリーマート住吉浜店前の横断歩道A	横断歩道に人がいても止まらない車が多い。守江方面から杵築方面へ向かう際、停止線がかなり手前のため車が停止しにくい。	4	継続	○			○	○																取締り強化 横断歩道マークと停止線の更新			○																
8	護江小5	杵築市守江4778-6	国道213号　ファミリーマート住吉浜店前の横断歩道B	左右の見通しがよくないため、横断歩道まで進入した後一旦停止する車が多い。児童生徒が横断歩道を渡る際に非常に危険である。	4	継続	○			○	○																取締り強化	○																	
9	護江小6	杵築市奥手付近	国道213号　大西バス停から元禄うどん間の歩道	雑木や竹で容易に見えて夜間は暗く危険である。横断歩道に街灯はあるが、木の枝が茂っている。その他の暗い箇所に防犯灯を設置してほしい。	4	継続		○		○	○																											○	県	国道213号	伐採	R5	8月	R5	8月
10	大内小1	杵築市大内4353ー2	体育館様の通学路に利用している私道	道の一部の箇所（体育館すぐそば）がえぐれている。（地域住民からの通報）	4	新規	○			○	○																								補修工事で対応		○			市	西大内山小学校線	L=20.0m	R5	12月	R6	3月
11	大内小2	杵築市西大内山 （大内小学校裏）	大内地区コミュニティーセンターから新興地区へ向かう迂路（坂道）	道幅が狭く草覆れのおそれあり。危険場所（落石注意）を知らせる立て札が立っている。木の枝が覆いかぶさっており防犯上も心配。	4	継続	○		○	○	○																								法面対策事業			○	防犯パトロール	○		市	浜篠原線	L=80.0m H=10.0m	R4	3月	R8	3月
12	大内小4	永代橋から大内間郵便局の間	学校前の市道	グリーンベルトは設置されたが、道幅が狭く、登下校時の交通量が多い。スピード超過の車が多い。	1	継続	○			○	○																取締り強化	○																	
13	大内小5	杵築市大内　番地不明（大内2098付近）	県道糸原杵築線のバス停小挟間入り口から尾伏池に向かって250m～300m付近	一部崩没（250m付近）。道路を拡幅した箇所に段差あり。中学生が自転車通学時転倒（300m付近）	4	新規	○			○	○																								補修工事で対応		○			市	小挟間線	随時対応	R5	10月	R6	3月
14	東小1	杵築市片野1129-2付近（東小学校横）	絆屋～東郵便局に続く道路への交差点	規制時間を指定しているが、区域外の車や抜け道として通行している車が多い。道路に目立つような「スクールゾーン」等の明示をお願いしたい。	1	新規	○			○	○				○	○																				要望があれば通学路の看板を作成			○							
15	東小2	杵築市片野	原北・学校・大分ヨタ間までの直線道路（県道）	過去（6年前・3年前）声かけ事案等があった。見通しがよい場所だが街灯を設置してもらいたい。	4	継続		○		○	○																											○							
16	杵築小1	杵築市南杵築2384ー2　付近	豊鉄工所前横断歩道　セブンイレブン杵築南杵築店近くの祇園バス停付近　北杵築に抜ける細い道	大きい道から小さい道に入る車の車速と歩道の区別がなくスピードを海とさずに侵入してくる車もある。歩道で特つた生徒におって非常に危険。	2	新規	○			○	○																中学校と協議　横断歩道移設を上申済み			○																
17	杵築小2	杵築市南杵築　番地不明 （宗近四ツ辻線）	宗近中グラウンドからB&G海洋センターに抜ける道杵築市文化体育館側から宗近中への坂道	草や竹も茂り路肩を通りにくい。カーブも多く車を避けにくい。雨も雲で滑りやすく、雨の日は滝のようになる	4	新規	○			○	○																								外側線や転落防止柵などを検討		○			市	宗近四ツ辻線	一部白線の引き直し	R5	10月	R6	3月
18	八坂小1	杵築市八坂2782番地1	八坂小学校前の信号機	学校側の信号機の支柱の根元が、土がえぐて隙間がある。児童が誤って足を入れると危険である。	4	新規	○			○	○																																		
19	八坂小2	県道　644号線	小学校前の県道藤原杵築線（644号線）	山側の歩道が狭く自転車とぶつかりそうで危険（特に朝の登校時）。歩道にガードレールがなく危険。	4	新規	○			○	○																																		
20	八坂小3	杵築市八坂友清274ー7付近	小学校裏の旧道（小学校と八坂川の間）	道路にある白線が消えかけている。	4	新規	○			○	○																								一部白線の引き直し		○			市	上本庄熊丸線	一部白線の引き直し	R5	12月	R6	3月
21	八坂小4	杵築市大字相原字鹿倉	JR杵築駅前交差点から鹿倉地区にかけて	鹿倉地区に向かう道路の街灯が少ない。	4	新規		○		○	○																																		
22	八坂小5	杵築市日野（野田区） ～杵築市南杵築（宗近中学校）	野田バス停付近から国道に沿って	歩道が途中でなくなる	3	新規	○			○	○																																		
23	北杵築小1	北杵築市清井428（洞部さん方）下	北杵築小学校前（コミバス）バス停のところのガードレールと白・緑の路側帯の線	ガードレールの外側に区画線があり、車道とガードレールに挟まれた所を通るようになり危険。	4	新規	○			○	○																交通安全教室（ガードレールの内側を歩く指導）	○																	
24	山香小1	山香町大字内河野2510-1	吉野機械付近	小谷地区からの泥並が自動車等の安全確認を確実にできるようにする必要あり。	1	継続	○			○	○				○	○											取締り強化　横断歩道マーク更新上申済み　50Km規制検討			○																
25	山香小2	山香町大字内河野3540-3	ランドリーこや・コイン精米機	上市から山浦へ抜ける道路。歩道がなく、路側帯になっているが、狭いので歩行者が危険。	4	新規	○			○	○																								ライン設置		○			市	佐田線	ライン設置 L=128m	R5	12月	R6	3月
26	山香小3	山香町内河野 ※山香庁舎から下りの北斜面	小谷川の見立橋から山香庁舎への道路	街灯の数が少なく防犯上心配な箇所。街灯を増設しパトロールの実施を行ってもらいたい。	4	継続		○		○	○																												パトロールを実施	○						
27	山香小4	山香町大字野原1723	山香病院踏切下付近	恒遠方面から若宮方面への横断歩道がない。	4	新規	○			○	○																横断歩道設置 R5 8月に設置完了	○																	
28	山香小5	山香町大字日指	三文坂（上地区）	竹林が多く周囲から見えづらい。風雨で木や竹が倒れる。側溝が埋まっている箇所があり雨が降ると水があふれる。	3	新規			○	○	○				○	○																			パトロール等適宜対応		○			市	三文坂線	適宜対応	R5	8月	R5	8月
29	山香小6	山香町大字山浦4862-1	那留バス停付近（山浦地区）	下り坂を、速度を下げずに通過している車が多い。ガードレールも歩道もなく隣が川になっている	3	新規	○			○	○																								ガードレール等の設置		○			県	佐田山香線	ガードレール L=40m グリーンベルト L=40m	R5	10月	R6	3月
30	立石小1	山香町立石 立石小学校前の国道沿いの歩道	学校から延滝寺下までの向かって右側の国道沿い	部分的にはガードフェンスがある。追加設置をお願いしたい。トラックも走っており危険である。	1	継続	○			○	○																													国	国道１０号線	ガードパイプ設置	R3	9月	R4	3月
31	立石小2	山香町立石 立石小学校前の国道沿いの歩道	学校から藤田の信号機までの向かって左側の国道沿い	部分的にはガードフェンスがある。追加設置をお願いしたい。トラックも走っており危険である。	1	継続	○			○	○																													国	国道１０号線	ガードパイプ設置	R3	9月	R4	3月
32	大田小1	杵築市大田谷掛10	旧田原小前の横断歩道	S字カーブになっており、横断歩道の現在地はドライバーから歩行者を見づらい。また、通行している車のスピードが速い。	1	継続	○			○	○																必要に応じて横断歩道の移動を検討			○	ドットライン　白線引き直し	○								県	山香国見線	区画線工 L=2，750m	R5	1月	R5	3月
33	大田小2	杵築市大田波多方446-1	ポケットパークはだかたから螢橋付近までの道路	道路の両側の樹木（竹林）の枝がのびており、雨や雪が降った際に、雨や雪の重みで道路を塞ぐので危険。	1	新規	○			○	○																								パトロール時に支障があれば伐採										
34	大田小3	杵築市大田石丸1098-2	石丸・螢石橋付近から学校への通学路　お地蔵様のお堂	道路の両側の樹木（竹林）の枝がのびており、雨や雪が降った際に、雨や雪の重みで通学路を塞ぐので危険。	3	新規	○			○	○																								パトロール等適宜対応		○			市	角石堀田川線	適宜対応	R5	12月	R6	3月

令和5年度通学路点検対策箇所