

園児等未就学児の移動経路における緊急安全点検要対策箇所一覧【道路管理者分】

杵築市

点検年度：令和元年度

作成年度：令和3年3月

| 市町村 | 番号 | 施設名称 | 路線名 | 箇所(工区)名 | 住 所 | 事業主体 | 対策内容 | 対策状況 | 備考 |
|-----|----|----------------|----------|------------|-----|----------|------------------------------|------|--------|
| 杵築市 | 63 | 東小学校 東幼稚園 | 日出真那井杵築線 | 東小入口交差点 | 片野 | 県(道路管理者) | 防護柵 L=2.5m | 対策完了 | 先行点検 |
| 杵築市 | 3 | 恵城こども園 | 相原熊丸線 | 中山運輸付近T字路 | 相原 | 市(道路管理者) | 路面標示 スピード落とせ | 対策完了 | 緊急安全点検 |
| 杵築市 | 4 | 中央こども園 | 生地線 | 宗近公民館付近 | 南杵築 | 市(道路管理者) | 水路蓋掛け L=42m | 未対策 | 緊急安全点検 |
| 杵築市 | 5 | 中央こども園 | 据場樋本線 | 中央こども園玄関前 | 南杵築 | 市(道路管理者) | 路面標示 スピード落とせ | 対策完了 | 緊急安全点検 |
| 杵築市 | 6 | 山香こども園山浦 分園 | 小学校線 | 旧山浦小学校入口付近 | 山浦 | 市(道路管理者) | 道路改良工事 車道部・歩道部の拡 幅・外側線 | 対策中 | 緊急安全点検 |
| 杵築市 | 7 | 山香こども園山浦 分園 | 芋恵良線 | 原バス停付近 | 山浦 | 市(道路管理者) | 外側線 L=150m | 対策完了 | 緊急安全点検 |