

令和2年度 通学路点検対策箇所一覧

【市町村報告用】

※「進捗」欄には対策の進捗状況を入力

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観点 (交通安全 /防犯/防 災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合			
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	完了
1	豊洋小	志口住吉線	狩宿東部トンネル	トンネル内暗い スピードを出す車が多い	継続	交通安全					トンネル内の照明を LEDに換える。	実施中			市	志口住吉線	トンネル補修 L=20m	R3 2月
2	護江小	野辺平河原線	野辺 ※デンケン	スピードを出す車が多い	新規	交通安全							立て看板の設置検討	未着手				
3	護江小	王子天村線	守江 ※小学校前歩道橋を 渡って日向屋方向	橋の横2か所ほど、増水 すると危険	新規	交通安全							防護柵の設置検討	未着手				
4	護江小	王子天村線	守江東 ※日向屋近くの交差点	視界が悪い スピードを出す車が多い	新規	交通安全							反射鏡の設置検討	未着手				
5	大内小	浜篠原線	大内公民館から新興に 向かう道路(坂道)	道幅が狭く、崖崩れのお それあり	継続	交通安全					法面点検	完了			市	浜篠原線	点検は完了 対策内容を検討中	
6	東小	日出真那井杵築線	小学校すぐそばの交差 点 片野区 ※絆商店	信号待ちをする児童の 待機場所の確保	継続	交通安全					車両用防護柵の設置 検討	未着手	防犯カメラの設置	完了	市	片野三川線	車両用防護柵の 設置検討中	
7	東小	片野三川線	片野区～三川区の旧道 ※絆商店～健康福祉C	見通しが悪く道幅も狭い スピードを出す車が多い	継続	交通安全							看板設置 ※猪尾～三川間	完了				
8	杵築小	北浜西新町線 谷町北台線	学校校門前変則交差点 及び酢屋の坂上・幼稚 園前の市道	スピードを出す車が多い PokemonGO目的の停車	新規	交通安全	登下校の指導 任天堂に連絡	実施中					防犯カメラの設置	完了				
9	杵築小	北浜線	北浜セブンイレブン横から、 番所の坂に向かう市道	道幅が狭い	継続	交通安全					側溝整備 カラー舗装	実施中			市	北浜線		
10	杵築小	北浜西新町線	学校校門から直進する 北台の市道	道幅が狭く、車の交通量 が多い	継続	交通安全	登下校の指導	実施中			グリーンベルトの検討	未着手			市	北浜西新町線	施工規模・時期は未 定	
11	杵築小	今村旧祇園駅線	守末交差点付近の「五 差路」※江藤整骨院	道幅が狭く、交通量も比 較的多い	継続	交通安全					交差点改良検討 ※R7以降	未着手			市	今村旧祇園駅線	施工規模・時期は未 定	
12	杵築中	国道213号沿い歩道	灘手:元禄うどんから安 岐方面の山側カーブ	土砂災害の危険 雑草が茂っている	継続	交通安全					歩道の防草対策 張コンクリート	実施中			県	国道213号		
13	杵築中	国道213号	守江 ※王子橋(歩道)	仮設の道が狭い	継続	交通安全					工事完了の為 仮設道撤去済	完了			県	国道213号		
14	宗近中	杵築祇園駅宗近線	宗近区 ※住吉整骨院 から祇園に抜ける細い 道	道が狭く、白線も消え、 溝の蓋がない箇所があ る	新規	交通安全					道路改良を検討 ※時期未定	未着手			市	杵築祇園駅宗近線	施工規模・時期は未 定	
15	八坂小	熊丸溝井線	八坂 熊丸 ※ファミリーマート前の道	歩道の白線がないた め、車が通るときに危険	継続	交通安全					外側線を検討	未着手			市	熊丸溝井線	外側線	R3 3月

令和2年度 通学路点検対策箇所一覧


【市町村報告用】

※「進捗」欄には対策の進捗状況を入力

No.	小学校区	通学路の危険・ 要注意箇所	目印	状況の概要	新規・ 継続	観点 (交通安全 /防犯/防 災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合				
							対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	完了	
16	八坂小	平尾台線	平尾台から下る坂 ※平尾台の坂、駐在所 前の急カーブ	見通しが悪く、車や自転 車と接触する危険があ る	継続	交通安全					R元年度に路面標 示・ドットラインの施 工済	完了			市	平尾台線	路面標示・ドットライ ンの施工	R2	3月
17	山香小	日出大田線	ランドリーこやの前の信 号機付近	交差点の見通しが悪い 歩道に車が進入する	継続	交通安全							ポールを設置	完了					
18	山香小	佐田線	若宮駅前通り	白線が消えたり薄くなっ たりしている	継続	交通安全					外側線の施工を検討	未着手			市	佐田線	施工規模・時期は未 定		
19	山香小	農道	神田楽市から山香こども 園に通じるT字路	車同士がぶつかる危険 がある	新規	交通安全							看板の設置検討	未着手					
20	立石小	国道10号	国道10号線 ※学校から藤田信号機 間の上り側	ガードレールが設置され ていない場所がある	継続	交通安全					ガードレールの追加設置 を検討	未着手			国	国道10号			
21	立石小	国道10号	国道10号線 ※学校から延隆寺まで の上り側	ガードレールが設置され ていない場所がある	継続	交通安全					ガードレールの追加設置 を検討	未着手			国	国道10号			
22	大田小	角石堀田川線	石丸・営石橋付近から学 校への通学路 ※お地藏様のお堂付近	水路が路面より下にあり、 なおかつ深いため危険	新規	交通安全							転落防止柵設置を検討	未着手					
23	大田小	県道 山香国見線	永松神社前の道路 ※永松神社	横断歩道の白線が消え ている	継続	交通安全			横断歩道の再塗装を 検討	完了			側線の再塗装を検討	完了				R2	8月

令和2年度通学路点検対策箇所

杵 築 市 全 図



平成十七年十月